

CORANTE TINTOMÉTRICO

DESCRIÇÃO

Corante tintométrico universal, isento de resina. Compatível com sistemas base água e base solvente. Indicado somente para máquina dispensadora Blascorsystem.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil homogeneização;
- Alto poder tintorial;

COMPOSIÇÃO

Água, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, isentos de metais pesados.

MODO DE USO

Pronto para uso. Sempre agitar de 2 a 3 minutos o corante antes de utilizar. Remover o corante acumulado nas bordas internas com ajuda de uma espátula.

RECOMENDAÇÕES

Produto delicado. Evite amassar, apertar com força ou deixar cair. Manuseie com cuidado durante o transporte, pois seu alto poder de tingimento pode causar manchas permanentes.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 946 mL



VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	26/06/2026	Data:	26/06/2026	Data:	26/06/2026